

Voda pitná

Číslo transakcie: THOR-B8MFWK-125117

Obchodné meno:	Inštitút Monitoringu a Analýz, s. r. o.	Priezvisko a meno:	Miroslav Čelinský
Sídlo:	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	Telefónne číslo:	+421 (0) 908 129 791
IČO	51 015 315	E-mail:	mcelinsky@imaz.sk
Od:	2. 7. 2018	Dátum vyhotovenia:	21. 1. 2019
Do:	31. 12. 2018	Počet OM:	64

Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
§ 2 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
§ 2 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
§ 2 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,10
§ 2 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. j)	64	0	0	0	0,00	0	0,10
§ ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,10
§ 2 ods. 1 písm. m)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. n)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
Úroveň kvality:						100,00	
Požadovaná hodnota:						95,00	

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. h) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0,00	0,00
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00